

- Aussonderungsgutachten**
 Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- aussonderungsreif, und zwar
 noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

sofort _____ spätestens _____

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart
SO.KFZ Gefangenentransporter
amtl. Kennzeichen/KE – Nr.
F-JV 4444
Erstzulassung/Baujahr
29.04.2010
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer
WDB9066331S448496
Motor
Diesel (Euro5)

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel
Mercedes Benz Sprinter 316CDI 1313/BHS
Farbe
Silber
Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP
317.745km abgelesen, HU abgelaufen
Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinig./Betriebslaubnis
.....
Hubraum / Leistung
2.143ccm, 120kW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate
Motor Betriebsfähig (Batterie entladen)
Triebwerksteile/Achsenantrieb
erhöhter Verschleiß
Vorderachse, Lenkung
erhöhter Verschleiß
Bremsanlage
erhöhter Verschleiß
Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe
235/65R16C Profiltiefe 5mm
Fahrgestell und Aufbau
Kratzer u. kleine Dellen am ges. Fahrzeug, starke Korrosionsschäden, Sitze verschlissen, starke dem Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren.
elektrische Anlage
normaler Verschleiß
Zubehör
Ausbau GFT 4 Zellen für 6 Gefangene, 1 Satz Sommerräder
Gesamteindruck
Der Motor, Getriebe und Fahrwerk sind der hohen Laufleistung von 317.000 km. entsprechend verschlissen und werden in absehbarer Zeit kostenintensiv überholt werden müssen. Auch ist das Fahrzeug technisch überholt und einsatzbedingt verbraucht. Nachrüstätze zur Verbesserung der Emissionseinstufung sind, wenn überhaupt, nur zu hohen Kosten lieferbar und werden m.E. wegen der geringen Stückzahl der noch zugelassenen Fahrzeuge dieser Modellreihe auch nicht mehr kostengünstiger angeboten werden. Umweltzonen dürfen mit dem Fahrzeug nicht mehr befahren werden. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

.....