

- Aussonderungsgutachten**  
 **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- aussonderungsreif, und zwar  
 noch einsatzfähig innerhalb der  
Landesverwaltung

sofort \_\_\_\_\_ spätestens \_\_\_\_\_

Vorschlag zur künftigen Verwendung

**1. Allgemeines**

Fahrzeugart/Geräteart

**PKW/Limousine**

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

**WI-HP 4518**

Erstzulassung/Baujahr

**20.06.2011**

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

**WDD2120231A382499**

Motor

**Diesel (Euro5)**

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

**Mercedes Benz E350CDI 1313/BRU**

Farbe

**Schwarz**

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

**311.505km abgelesen, HU 07/22**

Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinig./Betriebslaubnis

.....

Hubraum / Leistung

**2.987ccm, 195kW**

**2. Technische Feststellungen**

Antriebsaggregate

**Motor Betriebsfähig (Batterie entladen)**

Triebwerksteile/Achsenantrieb

**erhöhter Verschleiß**

Vorderachse, Lenkung

**erhöhter Verschleiß**

Bremsanlage

**erhöhter Verschleiß**

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

**245/45R17 99V M+S Profiltiefe 7mm**

Fahrgestell und Aufbau

**Service fällig, Kratzer und kleine Dellen am ges. Fahrzeug, Radkasten hinten rechts Dellen und starke Kratzer, Tür hinten rechts Beschädigt und Kratzer, Innenraum Beschädigungen durch Ausbauen div. Einbauten, starke Gebrauchsspuren.**

elektrische Anlage

**Funktionsfähig**

Zubehör

**Standheizung**

Gesamteindruck

**Bedingt durch Alter, Laufleistung von mehr als 311.000 km und die Kosten für anstehende Reparaturen hat das Fahrzeug die Grenze seiner wirtschaftlichen Nutzbarkeit erreicht. Das Fahrzeug hat nur die Abgasnorm Euro 5, Nachrüstungen zur Verbesserung der Emissionseinstufung sind, nur mit hohen Kosten verbunden. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.**

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benützung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird dringend angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden!

