



Gutachten-Nr. 639718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Eckenerstraße 1a, 77652 Offenburg

Südwestrundfunk Anstalt des
öffentlichen Rechts
Hans-Bredow-Straße 18
76530 Baden-Baden

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 639718**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 16.01.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	BAD-Y 706
Fahrzeugidentnummer	W0LBD8EK8H8098650
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	OPEL (0035)
Typ	B-K (BHY)
Verkaufsbezeichnung	Astra 1.6 D (CDTI) Start/Stop Sports Tourer Edition
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	81 kW
Hubraum	1598 ccm
Farbe	weiß uni
Erstzulassung	08.09.2017
Letzte Zulassung	08.09.2017
Nächste HU	September 2026
Anzahl Vorbesitzer	0, angegeben
Leermasse	1.425 kg
Nutzlast	505 kg
zulässige Gesamtmasse	1.930 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	120.210 km abgelesen 120.210 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün
Bereifung	
Vorderachse	205/55 R16 91H Continental Wintercontact Ts 8 Links 7,0 WO Rechts 7,0 WO
Hinterachse	205/55 R16 91H Continental Wintercontact Ts 8 Links 7,0 WO Rechts 7,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling schwarz, Tagfahrlicht LED, Bluetooth Audio-Streaming, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon und Handy, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Reifendruck-Kontrollsystem, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Laderaumabdeckung, Elektrische Schnellheizung Quickheat, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fahrzeugschlüssel beide klappbar, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Steckdose 12V-Anschluß in Mittelkonsole, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Bremsassistent.
Sonderzubehör	Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch IntelliLink 8"-Display, DAB-Tuner Radioempfang digital, Ergonomiesitz vorn links und rechts, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung Netz, Komfort-Paket, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten.

**Gutachten-Nr. 639718****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 16.01.2025**

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor, Serviceheft-
Original

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf.
Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Nach Angaben des Auftraggebers sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne eingedrückt und verschrammt.
- Motorhaube Delle.
- Kotflügel vorne links verformt und verschürft.
- Türaußengriff vorne links, vorne rechts und hinten rechts verschrammt.
- Seitenwand rechts Dellen und verkratzt.
- Stoßfängerverkleidung hinten verbohrt und verschrammt.
- Heckklappe Dellen.
- 1 Fahrzeugschlüssel fehlt, laut Auftraggeber in Zentrale eingelagert.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.



Gutachten-Nr. 639718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Bordwerkzeug.
- Warndreieck.
- Reserverad.
- Laderaumabdeckung.
- Gepäckraumtrenn-Netz.
- Letzte Inspektion am 13.06.2024 bei 111.000 km durchgeführt.
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, laut Auftraggeber Zentral eingelagert.

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 16.01.2025

Der Sachverständige



Lukas Gembruch

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 639718**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 16.01.2025

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 HANS-BREDOW-STRASSE 18
 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 706

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: OPEL

TYP: ASTRA

AUSFÜHRUNG: ASTRA 1.6 D (CDTI) START/STOP SPORTS TOURER
EDITION

FAHRZEUG IDENT NR: WOLBD8EK8H8098650

FARBE: WEIß

TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.598 CCM / 81 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 08.09.2017 /08.09.2017

NÄCHSTE HU / AU: 09.2026 /09.2026

GESAMTLAUFLEISTUNG: 120.210 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
-----------	--	------------

V-ACHSE:	205/55 R 16 91H	7.0 7.0
----------	-----------------	---------

H-ACHSE:	205/55 R 16 91H	7.0 7.0
----------	-----------------	---------

ERSATZ:	205/55 R 16 91V	8.0
---------	-----------------	-----

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.037,82
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	4.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	790,34

OFFENBURG , DEN 15.01.2025

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 639718****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 16.01.2025****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGEFÄCHER; ADAPTIVES BREMSLICHT; AIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE;
AIRBAG: BRUST-BECKEN-SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG:
KOPFAIRBAGS 1. UND 2. SITZREIHE AUßEN; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL
FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR;
BERG-ANFAHR-ASSISTENT; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHRELING SCHWARZ;
DEKORLEISTEN SILBER; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES
STABILITÄTSPROGRAMM PLUS (ESP PLUS); FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN UND HINTEN;
FUßGÄNGERSCHUTZ; GESCHWINDIGKEITSREGLER MIT BEGRENZER; GETRIEBE:
6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENHEIZUNG; HECKSCHEIBENWISCHER;
KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL; KLIMAANLAGE INKL.
FUßRAUMHEIZUNG, HINTEN; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN;
LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LADERAUMABDECKUNG; LENKRAD: KOMFORTLENKRAD;
LENKRAD: LENKRADFERNBEDIENUNG; LENKSÄULE, HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLBAR;
PARKPILOT, EINPARKHILFE HINTEN; POLSTER: STOFF; QUICKHEAT SCHNELLHEIZSYSTEM;
RADIO: RADIO R 4.0 INTELLILINK MIT 7" TOUCHSCREEN-FARBDISPLAY;
REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM; RÄDER: DESIGNRÄDER 6,5 J X 16
MIT REIFEN 205/55 R16; SERVICEINTERVALLANZEIGE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE:
DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: KOMFORTSITZE, VORN;
START/STOP SYSTEM; STECKDOSE, 12V IM GEPÄCKKRAUM; STECKDOSE, 12V IN DER
MITTELKONSOLE; TRACTION CONTROL (TC) PLUS; VERZURRÖSEN 4 IM GEPÄCKKRAUM;
VORRÜSTUNG FÜR KINDERSITZ-HALTESYSTEM "ISOFIX"; WEGFAHRSPERRE;
WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GRÜN GETÖNT UND WINDSCHUTZSCHEIBE; ZENTRALVERRIEGELUNG
MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND INNENSCHALTEN; ZÜNDSCHLÜSSEL, ZWEI, BEIDE KLAPPBAR;

SONDER - ZUBEHÖR

BEHEIZBARES LEDERLENKRAD UND SITZHEIZUNG, MEHRSTUFIG, FAHRER UND BEIFAHRESEITE;
FRONTKAMERA (GEN.3), INKL.FRONTKOLLISIONSWARNER, VERKEHRSSCHILD-ASSISTENT;
FUßRAUMMATTEN, GUMMI, 4- TEILIG; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK ZWEI ZONEN;
LACKIERUNG: UNI SONDERFARBE SCHNEE WEIß; LICHT-AUSSTATTUNG; NAVI 900
INTELLILINK (GENERATION 2) MIT 8"-TOUCHSCREEN-FARBDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER;
PAKET: KOMFORT; PARKPILOT, EINPARKHILFE VORN UND HINTEN; RADIO: DIGITALER
RADIOEMPfang DAB/DAB+/DMB-R; RÄDER: RESERVERAD, STAHL 6,5JX16; SICHERHEITSNETZ
FÜR GEPÄCKKRAUM; SICHT-AUSSTATTUNG; SITZE: ERGONOMIESITZ MIT GÜTESIEGEL AGR
(AKTION GESUNDER RÜCKEN E. V.);

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- SIEHE FAHRZEUGBEWERTUNG SEITE 4

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/55 R 16 H
H-ACHSE: 205/55 R 16 H

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 639718

SCHLÜSSEL-NR: 10012301

**Gutachten-Nr. 639718****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 16.01.2025****MONTIERTE BEREIFUNG**

V-ACHSE:	205/55 R 16 91H LI: (WO)	7.0 mm	RE: (WO)	7.0 mm
H-ACHSE:	205/55 R 16 91H LI: (WO)	7.0 mm	RE: (WO)	7.0 mm
ERSATZ:	205/55 R 16 91V	8.0 mm		

WO=WINTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 639718

SCHLÜSSEL-NR: 10012301

**Gutachten-Nr. 639718****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 16.01.2025**

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 08.01.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.037,82
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	4.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	790,34

OFFENBURG , DEN 15.01.2025

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 639718



Bild 1

Seitenansicht vorne
links.



Bild 2

Seitenansicht vorne
rechts.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 639718



Bild 3

Seitenansicht
hinten rechts.



Bild 4

Seitenansicht
hinten links.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 639718



Bild 5

Ansicht
Fahrgastraum.



Bild 6

Ansicht
Kombiinstrument,
Laufleistung.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 639718



Bild 7

Ansicht Kofferraum.



Bild 8

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 639718



Bild 9

Ansicht Rad vorne
links.



Bild 10

Ansicht Fahrzeug-
Typenschild.