

☒ **Aussonderungsgutachten**

☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Mehrzweckfahrzeug

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

MKK-SV 50

Erstzulassung/Baujahr

15.11.2010

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

TMBNJ65J985022849

Motor

Diesel

Fabrikat, Typ. und KBA-Schlüssel

Skoda Roomster 8004/AJV

Farbe

Weiß

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

205.406km abgelesen

Zulassungsbescheinigung Teil I o. II / Betriebserlaubnis

DW076172

Hubraum / Leistung

1.598ccm, 66kW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Motor Startet aber Motorkontrolle leuchtet!

Laut Angabe ist das Fahrzeug nicht fahrbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

erhöhter Verschleiß

Vorderachse, Lenkung

erhöhter Verschleiß

Bremsanlage

erhöhter Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

4.Stück 185/55R15 82T M+S, Profiltiefe 6mm, DOT0821

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer und Dellen am ges. Fahrzeug, dem Alter und

Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

elektrische Anlage

Funktionsfähig

Zubehör

ohne

Gesamteindruck

Die Grenze einer wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeit des

Fahrzeuges ist erreicht. Es stehen Reparaturen an die

wirtschaftlich nicht zu befürworten sind, da den Kosten kein

entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht und eine dauerhafte Besserung nicht sicherzustellen ist.

Ich schlage vor das Fahrzeug ist zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder

Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.

Es wird dringend angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

