

Lz 112

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

LKW über 15t, Hakenlift mit Streuer

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

FD-SV 309, KE-08573, Anlagennummer: 80023277

Erstzulassung/Baujahr

05.10.2009 / 2009

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WMA80SZZ09M547083

Motor

Diesel, Funktion nicht prüfbar, sehr lange Standzeit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

MAN TGS 18.360 4X4 BL, 1231-000

Farbe

orange

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

308.000 Km geschätzt, HU 10.2025 fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

VF696153

Hubraum / Leistung

10.518 ccm, 266 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, Kupplung verschlissen

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß, beide Blattfedern der VA gebrochen.

NICHT FAHRBEREIT !

Bremsanlage

Hoher Verschleiß, rundum verschlissen

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Reifen rundum verschlissen / überaltert

Fahrgestell und Aufbau

Erhebliche Korrosion am gesamten Fahrzeug, diverse Träger durchgerostet, Dellen und Krater vorhanden, Innenraum verschmutzt, Sitzpolster verschlissen, sehr schlechter verbrauchter Zustand Hakenlift defekt.

elektrische Anlage

Batterien defekt, Steuerung Hakenlift defekt

Zubehör

Streuer KE-31000, Schmidt Stratos S50-36VCLN 660

Gesamteindruck

Die Grenze einer wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeit ist erreicht. Es stehen Reparaturen an die wirtschaftlich nicht zu befürworten sind, da den Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht und eine dauerhafte Besserung nicht sicherzustellen ist. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

