

AS – Autosampler DIONEX – ICS 3000

(Baujahr: 2009)

Grund der Aussonderung: Gerät ist defekt.

Technische Daten:

- Probentemperierung
- Injektionsvolumen von 0,4 - 7,5 ml
- sequenzielle Probenaufnahme / Injektion
- Automatisierte Probenvorbereitung möglich

Technischer Zustand / Mängel:

- Probengeber findet nicht mehr die richtige Injektionsposition

