

Fabrikat : Tunnissen
 Gerateart : Hacksler 250ME W091434LD9NT4
 Geratenummer :

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	E-Preis	Menge	EUR-Betrag
Maschine zur Schadensfeststellung überprüft und Reparaturkostenvoranschlag erstellt.				
L2 LOHN	Facharbeiter FS	57.00	4.00 STD	228.00
FAHRTKOSTEN T	TRANSPORTER	0.50	53.00 km	26.50
Die Maschine hat in allen Bereichen starken Verschleiß. Die nachfolgenden Teile sind auch aus Sicherheitsrelevanten Gründen zu erneuern:				
HACKSELSCHIBE KP		4995.00	1.00	4995.00
SATZ SCHNEIDMESS		285.00	1.00	285.00
EINZUGSWALZE OBE		595.00	1.00	595.00
EINZUGSWALZE UNT		622.00	1.00	622.00
KRAFTBAND		320.00	1.00	320.00
HACKSCHEIBENWELL		425.00	1.00	425.00
SATZ LAGER		385.00	1.00	385.00
KEILRIEMEN		15.00	1.00	15.00
SPRITZSCHUTZ		95.00	1.00	95.00
STEUEREINHEIT	MOTOR-HACKSLER	715.00	1.00	715.00
SATZ FILTER FUR	MOTOR	90.00	1.00	90.00
AUSRUCKHEBEL		165.00	1.00	165.00
KUHLER		458.00	1.00	458.00
FRACHTKOSTEN		100.00	1.00	100.00
S97D24G	VARTA BATTERIE BLUE DYNAMIC	135.00	1.00	135.00
Reifen	225/55R12C104N	125.00	2.00	250.00
K1 PAUSCHALE FUR	KLEINTEILE/HILFSMITTEL	30.00	1.00	30.00
Voraussichtliche Lohnkosten :				
L2 LOHN	Facharbeiter FS	57.00	30.00 STD	1710.00