

Ausstattung	Aussonderungsgrund
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1 500 W Halogenstrahler	Isolationsfehler nach Wassereintritt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1 500 W Halogenstrahler	Abdichtung defekt
Verbindungsleitung 25 m H07RN-F3G2,5 230 V/16A	Leitung porös und überaltert
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	Keine Funktion
Leitungsroller 25m	Steckdosenabdeckung gerissen
Powermoon	wird nicht mehr benötigt, Außenhaut verschlissen
Rundfunkempfänger, netzbetr.	Keine Funktion
Steuerungs- und Verteileinrichtung Lima	Eigenbau /Nicht mehr Notwendig
Steckdosenleiste, 6-fach	Schutzkontakt defekt
Adapterkabel CEE 16 A-Stecker auf CEE 32 A-Kupplung	16A Kupplung auf 32A Stecker
Leuchtsatz diffus abstrahlendes Licht	Hülle und Leuchtmittel defekt
Ladegerät	Überstand
Handweitleuchte	Akku defekt
Handweitleuchte	Akku defekt
Leitungsroller 50m, H07RN-F3G2,5 230V/16A	Schutzleiterwiderstand zu hoch
Stromerzeuger 5 kVA	keine Funktion
Steckdosenleiste, 6-fach	Bauliche Änderung
Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 500 W	Überbestand nach Rücksprache mit O.B
Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 500 W	Überbestand nach Rücksprache mit O.B
Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 500 W	Überbestand nach Rücksprache mit O.B
Verbindungsleitung 10m, H07RN-F3G2,5 230V/16A	Leitung poröss
Verbindungsleitung 25 m H07RN-F3G2,5 230 V/16A	Kabelschaden
Steckdosenleiste 230 V; IP44/68; 4-fach	Gehäuse gebrochen
Stromerzeuger 5 kVA	
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	Anschlusskasten defekt und undicht
Leuchtstofftableuchte	Abdeckung defekt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Halogenlampe 500 W	keine Funktion
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt

Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Entladungslampe 1 000 W	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Entladungslampe 1 000 W	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Entladungslampe 1 000 W	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Lichtleistung vgl. 1000 W Halogenstrahler	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Flutlicht-Scheinwerfer mit Entladungslampe 1 000 W	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Vorschaltgerät für Entladungsleuchte 1000 W	wird nicht mehr benötigt
Steckdosenleiste, 6-fach	Schutzleiterwiderstand zu hoch
Steckdosenleiste, 6-fach	Thermisch verformt
Steckdosenleiste, 6-fach	Schutzleiterwiderstand zu hoch
Dreifachabzweigstück min. 1,5m; H07RN-F3G2,5; 230V/16A	Gehäuse gebrochen
Leuchte, diffus abstrahlendes Licht	Keine Funktion
Vorschaltgerät für diffus abstrahlende Leuchte	Keine Funktion