

Gutachten Nr.: 0825BW405798

Datum: 27.08.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0825BW405798

Datum: 27.08.2025



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Seitenschweller links



Bild 10: Seitenschweller rechts



Bild 11: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405798

Datum: 27.08.2025



Bild 13: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 16: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 17: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 18: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405798

Datum: 27.08.2025



Bild 19: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 20: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 21: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 22: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405798

Datum: 27.08.2025



Bild 23: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 24: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 25: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 26: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405798**Datum: 27.08.2025**

Bild 29: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405798**Datum: 27.08.2025**

Bild 33: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur