

Gutachten Nr.: 0825BW405802

Datum: 28.08.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0825BW405802

Datum: 28.08.2025



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: Innenraum hinten



Bild 11: Seitenschweller links



Bild 12: Seitenschweller rechts

Gutachten Nr.: 0825BW405802

Datum: 28.08.2025



Bild 13: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 16: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 17: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 18: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405802**Datum: 28.08.2025**

Bild 19: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern

Gutachten Nr.: 0825BW405802

Datum: 28.08.2025




Bild 23: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 24: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 25: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 26: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 27: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren




Bild 28: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Abschürfung - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405802**Datum: 28.08.2025**

Bild 29: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405802**Datum: 28.08.2025**

Bild 33: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405802

Datum: 28.08.2025



Bild 39: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur