

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**



**Bild 7: Innenraum vorn**



**Bild 8: Typenschild**



**Bild 9: Innenraum hinten**



**Bild 10: Seitenschweller links**



**Bild 11: Seitenschweller rechts**



**Bild 12: Eckbeplankung links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren**

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**



Bild 13: Eckbeplankung links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Eckbeplankung links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 16: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 17: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 18: Abdichtung beschädigt - erneuern

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**




Bild 19: Abdichtung beschädigt - erneuern



Bild 20: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair



Bild 21: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair



Bild 22: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair



Bild 23: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair



Bild 24: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**



Bild 25: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Karosserie / Innenraum Abschürfung / Kratzer / Delle - ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie / Innenraum Abschürfung / Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie / Innenraum Abschürfung / Kratzer / Delle-ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0825BW405831**

**Datum: 28.08.2025**



Bild 29: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 33: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0825BW405831****Datum: 28.08.2025**

Bild 35: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur




Bild 36: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie / Innenraum Abschürfung /  
Kratzer / Delle-ohne Reparatur