

Gutachten Nr.: 0825BW405832

Datum: 28.08.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0825BW405832

Datum: 28.08.2025



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: Innenraum hinten




Bild 11: Seitenschweller links



Bild 12: Seitenschweller rechts

Gutachten Nr.: 0825BW405832

Datum: 28.08.2025



Bild 13: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Hecktür links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 18: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405832

Datum: 28.08.2025



Bild 19: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405832

Datum: 28.08.2025



Bild 23: Abdichtungen rechts und links beschädigt
- erneuern



Bild 24: Abdichtungen rechts und links beschädigt
- erneuern



Bild 25: Abdichtungen rechts und links beschädigt
- erneuern



Bild 26: Abdichtungen rechts und links beschädigt
- erneuern



Bild 27: Seitenwand Lackmangel - lackieren



Bild 28: Seitenwand Lackmangel - lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405832**Datum: 28.08.2025**

Bild 29: Seitenwand Lackmangel - lackieren



Bild 30: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 31: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 32: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405832**Datum: 28.08.2025**

Bild 33: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 34: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405832**Datum: 28.08.2025**

Bild 39: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 40: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 41: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 42: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405832**Datum: 28.08.2025**

Bild 43: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 44: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 45: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 46: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 47: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 48: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405832**Datum: 28.08.2025**

Bild 49: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Abschürfung-ohne Reparatur