

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



**Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren**



**Bild 14: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern**



**Bild 15: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern**



**Bild 16: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern**



**Bild 17: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern**



**Bild 18: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern**

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 19: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 23: Eckbeplankung links Abschürfung - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Eckbeplankung links Abschürfung - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Eckbeplankung links Abschürfung - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Hecktür links Korrosion - Smart Repair



Bild 27: Hecktür links Korrosion - Smart Repair



Bild 28: Aufnahme hinten links Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 29: Aufnahme hinten links Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -  
ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven Telefon: 0471 970901-0 Fax: 0471  
970901-10  
WWW: [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de) E-Mail: [srohrbach@tuev-nord.de](mailto:srohrbach@tuev-nord.de)

**Gutachten Nr.: 0226BW414156**

**Datum: 23.02.2026**