

**Gutachten Nr.: 0226BW414131**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

**Gutachten Nr.: 0226BW414131**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Frontbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414131**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 13: Frontbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 15: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 16: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 17: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 18: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414131**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 19: Seitenwand Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 20: Seitenwand Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414131**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 23: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren