

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 7: Typenschild




Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten




Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Hecktür links hängt - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 13: Hecktür links hängt - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 19: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 21: Abdichtung Frontwand, Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 22: Eckbeplankung rechts Abschürfung - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 23: Eckbeplankung rechts Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Eckbeplankung rechts Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 25: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 26: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 27: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0226BW414289

Datum: 25.02.2026



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur