

Gutachten Nr.: 0226BW414124

Datum: 23.02.2026



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0226BW414124

Datum: 23.02.2026



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Frontbereich Kratzer/Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414124

Datum: 23.02.2026



Bild 13: Frontbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Heckbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Heckbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Heckbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Heckbereich Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 18: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414124

Datum: 23.02.2026



Bild 19: Seitenwand Kratzer/Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 20: Seitenwand Kratzer/Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Seitenwand Kratzer/Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Seitenwand rechts und links Silikonnähte
gerissen - erneuern

Gutachten Nr.: 0226BW414124

Datum: 23.02.2026



Bild 23: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 24: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 25: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern