

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 19: Seitenwand Lackmangel - Smart Repair



Bild 20: Eckbeplankung rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 23: Tür hinten rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Tür hinten rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 25: Tür hinten rechts Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 26: Tür hinten links Korrosion - instandsetzen  
und lackieren



Bild 27: Tür hinten links Korrosion - instandsetzen  
und lackieren



Bild 28: Eckbeplankung links Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 29: Eckbeplankung links Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 30: Eckbeplankung links Abschürfung -  
instandsetzen und lackieren



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -  
ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-  
ohne Reparatur



**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven Telefon: 0471 970901-0 Fax: 0471  
970901-10  
WWW: [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de) E-Mail: [srohrbach@tuev-nord.de](mailto:srohrbach@tuev-nord.de)

**Gutachten Nr.: 0226BW414153**

**Datum: 23.02.2026**