

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: Innenraum hinten



Bild 11: Seitenschweller links



Bild 12: Seitenschweller rechts

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern




Bild 18: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 19: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 20: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 23: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Halterung Stütze vorne rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 27: Halterung Stütze vorne rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 28: Profil vorne rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 29: Profil vorne rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven Telefon: 0471 970901-0 Fax: 0471
970901-10
WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: srohrbach@tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0126BW412305

Datum: 21.01.2026