

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025




Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 19: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Eckbeplankung rechts Abschürfungen / Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Abschürfungen / Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung rechts Abschürfungen / Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 23: Eckbeplankung rechts Abschürfungen /
Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Hecktür links Korrosion - instandsetzen
und lackieren



Bild 25: Hecktür links Korrosion - instandsetzen
und lackieren



Bild 26: Eckbeplankung unterhalb links Korrosion
- instandsetzen und lackieren



Bild 27: Eckbeplankung unterhalb links Korrosion
- instandsetzen und lackieren




Bild 28: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Steinschlag / Abschürfung - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 29: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /
Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 33: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 39: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 40: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 41: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 42: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 1225BW411059

Datum: 22.12.2025



Bild 43: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 44: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 45: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur