

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 7: Typenschild




Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung Seitenwand links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Seitenwand rechts DelleKratzer - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 19: Seitenwand rechts DelleKratzer -
instandsetzen und lackieren



Bild 20: Eckbeplankung rechts Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung rechts Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 22: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 23: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 24: Eckbeplankung links Abschürfung -
instandsetzen und lackieren



Bild 25: Seitenwand links Dellen / Beulen - sanft
instandsetzen




Bild 26: Seitenwand links Dellen / Beulen - sanft
instandsetzen



Bild 27: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung -
ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 29: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0226BW414198

Datum: 24.02.2026



Bild 33: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie Delle / Kratzer / Abschürfung-
ohne Reparatur