

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.




Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 13: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 15: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 16: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 17: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 18: Heckbereich Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 19: Heckbereich Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Heckbereich Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Heckbereich Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 23: Hecktür rechts Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Schutzleiste hinten Kratzer - lackieren



Bild 25: Schutzleiste hinten Kratzer - lackieren



Bild 26: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen - ohne Reparatur



Bild 27: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen-ohne Reparatur



Bild 28: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen-ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405264

Datum: 14.08.2025



Bild 29: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen-ohne Reparatur



Bild 30: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen-ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum diverse Kratzer / Dellen / Abschürfungen-ohne Reparatur