

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Tachofoto



Bild 6: Innenraum vorn

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
 instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 13: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Eckbeplankung rechts Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Tür Korrosion - instandsetzen und  
lackieren



Bild 16: Tür Korrosion - instandsetzen und  
lackieren



Bild 17: Tür Lackmangel - Smart Repair




Bild 18: Tür Lackmangel - Smart Repair

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 19: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 21: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 22: Seitenwand DelleKratzer - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 23: Seitenwand DelleKratzer - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Seitenwand DelleKratzer - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 27: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 28: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 29: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 30: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung - ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 33: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 35: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 39: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 40: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 41: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur



Bild 42: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer / Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur

**Gutachten Nr.: 0925BW406052**

**Datum: 03.09.2025**



Bild 43: Karosserie / Innenraum Delle / Kratzer /  
Steinschlag / Abschürfung-ohne Reparatur