

Aussonderungsgründe

Ausstattung	Aussonderungsgrund
Leiter, Feuerwehr, A-Teil (Unterteil)	Sprosse beschädigt
Zwillingsschlauch	maximale Verwendungsdauer erreicht
Akkuschrauber	Überbestand , Gerät bereits ausgesondert, Akkus überaltert
Kaffeemaschine hü	Tank gerissen
Wasserkocher	automatische Abschaltung defekt
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Keinen Wiederanlaufschutz
Baustellenleuchte LED	Akku defekt
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer 600 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer 600 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Trennschleifgerät, trgb. eli, 230 V, 2 000 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Trennschleifgerät, trgb. eli, 230 V, 2 000 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer 600 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer 600 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer 600 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Trennschleifgerät, trgb. eli, 230 V, 2 000 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Trennschleifgerät, trgb. eli, 230 V, 2 000 W	Keinen Wiederanlaufschutz
Staub-/ Wassersauger	Keine Funktion / Brandgeruch
Druckminderer Propangas	Max. Verwendungsdauer erreicht
Verbindungs-Schlauchleitung für Propangas	Max. Verwendungsdauer erreicht
Druckminderer Propangas	Max. Verwendungsdauer erreicht
	Schlauchbruchsicherung Typenschild nicht mehr lesbar
Stichsäge eli., 230 V, mit Zubehör	Keinen Wiederanlaufschutz
Bohr- und Fräsmaschine	Keinen Wiederanlaufschutz
Handkreissäge 230 V, mit Zubehör	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer	Motor defekt
Kettenmotorsäge	Instandsetzung lohnt sich nicht mehr
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Rundfunkempfänger, netzbetr.	Keine Funktion
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz

Pos 3

Aussonderungsgründe

Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Verbindungs-Schlauchleitung für Propangas	überaltert
Zeltheizgerät Diesel, 5kW	Brennkammer überaltert
Rangierhilfe	Verbogen; kupplungen defekt
Griffstück Brennschneidergerät	Überwurfmutter fehlt
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 5kg CO	Beanstandung bei der Prüfung
Feuerlöscher 6kg ABC	Beanstandung bei der Prüfung
Brennschneidergerät	Griffstück defekt
Hubwagen	vorderes Rad defekt
Kettenmotorsäge	Instandsetzung lohnt sich nicht mehr
Feuerlöscher 6kg ABC	überaltert, Schaden am Behälter
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Öl- / Wassersauger, groß	Isofehler ,Überbestand
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Keinen Wiederanlaufschutz
Zeltheizgerät Diesel, 5kW	Brennkammer überaltert
Winkelschleifer 600 W	Kein Wiederanlaufschutz
Winkelschleifer für Scheibendurchmesser 125 mm	Kein Wiederanlaufschutz
VGA Splitter	Überbestand
Rundfunkempfänger, netzbetr.	keine Funktion
Batterieladung- und Erhalteinrichtung	keine Funktion
Arbeitsleuchte, Akkubetrieb 12 V	keine Funktion
Wagenheber	hält Last nicht
Kettenmotorsäge 3,5 kW	Gehäuse durchgeschlissen
Winkelschleifer 600 W	Kein Wiederanlaufschutz
Feuerlöscher 5 kg, Kohlendioxyd	
Feuerlöscher 5 kg, Kohlendioxyd	
Feuerlöscher 12 kg, Brandklasse ABC	
Feuerlöscher 12 kg, Brandklasse ABC	
Feuerlöscher 6kg ABC	
Feuerlöscher 12 kg, Brandklasse ABC	
Feuerlöscher 6kg ABC	
Feuerlöscher 2 kg ABC	
Feuerlöscher 6kg ABC	
Feuerlöscher 5 kg, Kohlendioxyd	
Kettenmotorsäge 3,5 kW	
Wagenheber hydraulisch, 12 t	hält Last nicht
Zeltheizgerät Diesel, 5kW	Brennkammer überaltert
Kombinationsleiter, 3-teilig, aus Leichtmetall	Leiterfuß defekt
PC	nicht mehr benötigt
PC	nicht mehr benötigt

Pos 3

Aussonderungsgründe

Zeltheizgerät Diesel, 5kW	Brennkammer überaltert
Zeltheizgerät Diesel, 5kW	Brennkammer überaltert
Druckminderer	Druck stimmt nicht
Schweiß- und Brennausstattung, autogen (SE)	unvollständig, Griffstück undicht
Schweiß- und Brennausstattung, autogen (SE)	unvollständig, Griffstück undicht
Griffstück Brennschneidgerät	unvollständig, Griffstück undicht
Wagenheber hydraulisch, 3,5t	hält Last nicht
Verbindungs-Schlauchleitung für Propangas	überaltert
Schlauchbruchsicherung	überaltert
Druckminderer Propangas	überaltert
Druckminderer Propangas	überaltert
Schlauchbruchsicherung	überaltert
Verbindungs-Schlauchleitung für Propangas	überaltert
Höchstdruckschlauchpaar 630 bar, 5 m, NW 6	nicht mehr benötigt
Höchstdruckschlauchpaar 630 bar, 5 m, NW 6	nicht mehr benötigt
Heber, hydraulisch 100 kN	überaltert
Kombinationsleiter, 3-teilig, aus Leichtmetall	Leiterfuß defekt