DEKRA

[redacted] vom 22.09.2026

[redacted]

[redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**DO FN470E**	**FIN**	**VR3UKZKXZMJ734108**

Eigen-Nr.	BBK-10123403-4
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank, [redacted]
Ihr Auftrag vom	15.09.2026, telefonisch durch [redacted]
Besichtigung	21.09.2026 um 10:00 Uhr
	[redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	**mit 19% MwSt.**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[redacted]	[redacted]

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

[redacted] vom 22.09.2026

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [redacted]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.09.2026.

Besichtigung

[redacted]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 174 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Deutsche Bundesbank, [redacted]
Kennzeichen	DO FN470E
Tag der Erstzulassung	20.08.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.08.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2028

[redacted] vom 22.09.2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PSA Automobiles (F)
Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbezeichnung	U / 2008 Elektro GT
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1889 / ACM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3UKZKXZMJ734108
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	57 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	9.219 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

"e"-Logo auf den Kotflügeln und "e2008"-Logo auf der Kofferraumklappe, ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in glänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, Dichroitisches Löwen-Emblem, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Elektroversion: Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug, Elektroversion: Mode 2-Ladekabel (Typ 2, bis 1,8 kW), 6 Meter Länge, Elektroversion: On-Board-Charger 11 kW - dreiphasig, Elektroversion: Wärmepumpe, Fahrmodischalter "Eco" und "Sport", Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in grün, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Direktantrieb, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Grüne Ziernähte, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Chrom-Optik, Heckspoiler schwarz glänzend, ISOFIX-Kindersitzhalterung, Innenspiegel elektrisch abblendend, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenbeleuchtung vorn, LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt, LED-Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Black-Diamond-Dach (Dach in Schwarz), Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad

mit GT-Schriftzug, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC inkl. 3D-Kombiinstrument, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Pollenfilter, Polster: Stoff/Kunstleder (Capy), Radhausverkleidungen in Schwarz, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Salamanca" 17", zweifarbig, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt im Kofferraum, Toterwinkelassistent, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Alarmanlage, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion, Elektroversion: Mode 2-Green Up-Ladekabel (Typ 2, bis 3,6 kW), 6 Meter Länge, Induktive Ladestation, Lackierung: Sonderlackierung Metallic, Paket: Grip-Control, Park Assist, Sitze: Sitzheizung vorn, einstellbar in drei Stufen

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 16.07.2026 bei Kilometerstand 8.921. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 24.700 km.

Servicehefteinträge unplausibel, Service durch Rechnung nachgewiesen.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Ladekantenschutz, verschrammt, erneuern (Bild 13, 14); Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 8); Verkleidung B-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 5); Ladekantenabdeckung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 11); Heckscheibe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Verkleidung B-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 6 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Ladekantenabdeckung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Heckscheibe, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 13 : Ladekantenschutz, verschrammt



Bild 14 : Ladekantenschutz, verschrammt