[redacted]

Bewertung

[redacted]

Auftraggeber:
Deutsche Bundesbank
[redacted]

Auftragsdatum: 27.05.2025
Bearbeitung: [redacted]
Fahrzeughalter: Deutsche Bundesbank

[redacted]

Bewertungsnummer: [redacted]
Bearbeitungsnummer:
Wertermittlungsdatum: 2026-06-03
Besichtigungstag: 27.05.2025
Besonderes:

Fahrzeugdaten	Schwacke-Code: 20441375 Art: TRP	KBA-Code	3333 / AYJ
Hersteller	RENAULT	Aufbau/Türen	Kasten, 3-türig
Typ	Kangoo Z.E. 33 (mit Batterie) (FW)	Motorart	ELEKTROMOTOR
Amtl. Kennzeichen	F-GZ220E	Hubraum/KW (PS)	0/44 (60)
FZ-Ident-Nr.	VF1FWEZBC62763613	Zylinderzahl/-art	0/
Erstzulassung	06.06.2019	Getriebeart	direkt
Gesamtlaufleistung	22791 abgelesen	Schadstoffklasse	
Nächste HU-AU	08/2027-08/2027	Maße über alles (LxBxH)	4282x1829x18050 mm
Vorbesitzer	0	Gesamtgewicht	2.130
Bereifung	195/65 R15 95T / 195/65 R15 95T	Laderaum	
Vorschaden	vorhanden	Radstand	
		Farbe	BLEU ETOILE
		Scheckheft	Lag vor
		letzter Eintrag	-
		Fahrbereit	Ja

Ehemaliger Neupreis: **37.496,00 EUR**
Grundwert des Fahrzeuges: **9.009,00 EUR**

serienmaessige Ausstattung
- Ablagefach in Vordertüren und Armaturenträger
- Airbag: Fahrerseite
- Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer Z.E.
- Bremslicht: Automatische Bremslichtaktivierung bei Gaswegnahme
- Digitaluhr im Instrumententräger
- ECO Modus - Reduzierung der Motorleistung (Drehmoment/Geschwindigkeit) um 50 % zur Steigerung der Reichweite bis zu 10 %
- ESP mit Berganfahrhilfe Hill Start Assist
- Fensterheber elektrisch vorne - mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig - zur akustischen Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zwischen 0-30 km/h
- Getriebe: Direktantrieb
- Hecktüren, asymmetrisch, ohne Fenster
- Heizung mit programmierbarer Vorheizung/Vorlüftung Innenraum
- Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar
- Ladekabel (230 V/16 A/1-phasig) - mit IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
- Lenkrad höhenverstellbar
- Polster: Stoff
- Radabdeckung - Brigantin
- Radiovorrüstung m. Dachantenne
- Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge - Bereifung 195/65 R 15
- Räder: Reifengröße 195/65 R 15 CUS - rollwiderstandsoptimiert
- Schutzstange hinter dem Fahrersitz
- Seitenschutzleisten
- Seitenschutzverstärkung
- Servolenkung

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Serienausstattung Fortsetzung
- Steckdose (12 V) vorne
- Verzurrösen: 6 im Laderaumboden, 2 seitlich im Laderaum
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung im Schlüssel integriert

Sonderausstattung

- Airbag: Beifahrerairbag	238,00 EUR (2)	32,00 EUR	
- Airbag: Seitenairbags vorne	250,00 EUR (2)	34,00 EUR	
- Einparkhilfe hinten - akustisches Signal	369,00 EUR (4)	11,00 EUR	
- Lackierung: Metallic-Lackierung	583,00 EUR (6)	4,00 EUR	
- Sitze: Beifahrersitz umklappbar -zur Verlängerung der Ladefläche	214,00 EUR (5)	2,00 EUR	
- Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	119,00 EUR (5)	1,00 EUR	
- Trennwand: Vario-Trennw. vergittert, drehbar	119,00 EUR (5)	1,00 EUR	
Summe Sonderausstattung			**85,00 EUR**

Summe zusätzliche Sonderausstattung **0 EUR**

Laufleistungskorrektur -87.709 km [redacted]

Bereifung	Reifen	Hersteller	Profil	Art	Zustand	Neupreis	Anrechnung
Achse 1 rechts	195/65 R15 95T	Falken	4,8 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-18 EUR
Achse 1 links	195/65 R15 95T	Falken	4,8 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-18 EUR
Achse 2 rechts	195/65 R15 95T	Pirelli	7,4 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-3 EUR
Achse 2 links	195/65 R15 95T	Pirelli	7,4 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-3 EUR
Reserverad			0,0 mm			0 EUR	0 EUR
Summe Reifenanrechnung							**-42,00 EUR**

wertmindernde Positionen

	Kosten	Anrechnung	
Tür HL Dellen	-300,00 EUR(1)	-300,00 EUR	
Wertminderung Reparierte Vorschäden	-500,00 EUR(1)	-500,00 EUR	
Summe wertmindernde Positionen			**-800,00 EUR**

Summe Tauschaggregate **0 EUR**

Sonstige Korrekturen
Summe sonstige Korrekturen **0 EUR**

Kommentare / Besonderes:

Fahrzeugidentifizierung: Die Fahrgestellnummer wurde vom Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil 1 am Fahrzeug verglichen und stimmt überein.

Fahrzeugzustand: Einige Gebrauchsspuren sowie Wert mindernde Beschädigungen erkennbar, ansonsten nach km-Stand altersentsprechend normal.

Zulassung: Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Kennzeichen am Fahrzeug montiert. Es lag 1 Fahrzeugschlüssel und die Bordmappe vor.

Besichtigungsbedingungen: Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne besichtigt. Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt sowie kein Probelauf des Motors durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur durch eine Probefahrt feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht ausgelesen.

Vorschäden: Es wurde eine optische Überprüfung auf reparierte Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen (siehe Lichtbildanlage). Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Tür v. links
- Motorhaube

Soweit erkennbar wurden die festgestellten Vorschäden instandgesetzt. Die visuelle Prüfung, auch unter Einbeziehung von Messmitteln, hat keine Indizien für eine mangelhafte Reparatur offenbart. Die Reparatur ist als sach- und fachgerecht zu bewerten.

Fahrzeugausrüstung: Siehe Ausstattung.

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Wertermittlungsergebnis

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.
enthaltene MwSt.

Händlereinkaufswert inkl. MwSt.
enthaltene MwSt.

[redacted]

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

vorn rechts



hinten rechts



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

hinten links



vorn links



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Innenraum



Innenraum



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung


Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Sonstige



Sonstige



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Sonstige



Sonstige



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Tür HL Dellen



Tür HL Dellen



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH


[redacted]

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2025

[redacted]

Wertminderung Reparierte Vorschäden



Wertminderung Reparierte Vorschäden



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Die Bewertung umfasst 14 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH