Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PSA Automobiles (F)
Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbezeichnung	U / 2008 Elektro GT
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1889 / ACM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3UKZKXZPJ611799
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	57 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	4.136 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

"e"-Logo auf den Kotflügeln und "e2008"-Logo auf der Kofferraumklappe, ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in glänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Elektroversion: Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug, Elektroversion: Mode 3-Ladekabel (Typ 2, bis 7,4 kW), 6 Meter Länge, Elektroversion: On-Board-Charger 7,4 kW - einphasig, Elektroversion: Wärmepumpe, Fahrmodischalter "Eco" und "Sport", Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in grün, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Direktantrieb, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Grüne Ziernähte, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Chrom-Optik, Heckspoiler in schwarz, ISOFIX-Kindersitzhalterung, Innenspiegel elektrisch abblendend, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenbeleuchtung vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Black-Diamond-Dach (Dach in Schwarz), Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit GT-Schriftzug, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC (GT), Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot

Connect Box, Pollenfilter, Polster: Stoff/Kunstleder (Capy), Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Audioanlage RCC, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Mirror Screen, Radiozubehör: Multifunktionaler Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Salamanca" 17", zweifarbig, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt im Kofferraum, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Elektroversion: On-Board-Charger 11 kW - dreiphasig, Lackierung: Sonderlackierung Metallic, Paket: Grip-Control, Radiozubehör: Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm, Sitze: Sitzheizung vorn, einstellbar in drei Stufen, Toterwinkelassistent

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Nächste Wartung am 23.06.2027 bei Kilometerstand 16.600.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 6). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Hoppe

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis
Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Bild 7 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Bild 8 : Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur