Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 246 µm bis 319 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorn links bis 319
µm.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde den Sachverständigen lediglich ein Hauptschlüssel vorgelegt, nach Angaben des Auftraggebers sind alle Schlüssel vorhanden.

Das gesamte Fahrzeug ist foliert. Die Folierung weist diverse Kratzer auf. In wie weit die Kratzer auf die eigentliche Lackierung des Fahrzeuges gedrungen sind, kann nicht genau festgestellt werden. Die Kosten für die Entfernung der Folierung sind in dem Bewertungsgutachten nicht enthalten.

Zusätzlicher Reifensatz im Fahrzeug weist folgende Kriterien auf:
Felgenart: Stahl
Reifenhersteller: Michelin Energy Saver
Reifengröße: 205/55 R16 91H
Reifenart: Winterräder
Profiltiefe: 9mm, 9mm, 9mm, 9mm

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Firma Informationstechnik-Zentrum, Bernkasteler Str. 8, 53175 Bonn
Kennzeichen	BN IT1849
Tag der Erstzulassung	09.11.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.05.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K Sportstourer 1.6 CDTI Business Start/Stop
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / BHZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LBD8EG6H8020198
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe / Farbe	Grau / Gesamte Fahrzeug foliert
Lackierung	GAN
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	100 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	64.447 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	6 mm
	Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau D, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF, PowerFlex Bar Adapter, Reifen

195/65 R15 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Upgrade-Paket Navigation Plus, Business-Upgrade-Paket Travel, Fußmatten Gummi, Halterung Smartphone für PowerFlex Bar Adapter, Leichtlaufreifen, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF KAT (B 16 DTH / LVL), Parkpilotsystem vorn und hinten, Reserverad in Fahrbereifung, Stahlfelgen 6,5x16, Winter-Paket 2

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 06.05.2023 bei Kilometerstand 60.823. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 %.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Wartungsarbeiten, Ölwechsel durchführen, instandsetzen; Laderaum, Griff Ladeboden gebrochen, erneuern (Bild 6); Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 7); Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9); Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 10);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sascha Pausewang

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Wartungsarbeiten, Ölwechsel durchführen

Bild 6 : Laderaum, Griff Ladeboden gebrochen



Bild 7 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung

Bild 8 : Zusätzlicher Radsatz

Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair

Bild 10 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair