Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K Sportstourer 1.6 CDTI Business Start/Stop
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / BHZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LBD8EG4H8019485
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic / GAN
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	100 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	99.098 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO RG	S /O	5 mm
	Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau D, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF, PowerFlex Bar Adapter, Reifen 195/65 R15 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Upgrade-Paket Navigation Plus, Business-Upgrade-Paket Travel, Fußmatten Gummi, Halterung Smartphone für PowerFlex Bar Adapter, Leichtlaufreifen, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF KAT (B 16 DTH / LVL), Parkpilotsystem vorn und hinten, Reserverad in Fahrbereifung, Stahlfelgen 6,5x16, Winter-Paket 2

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 24.10.2024 bei Kilometerstand 87.691. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 2.500 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Anschlagpuffer links mit Tierverbiss, erneuern; Anschlagpuffer rechts mit Tierverbiss, erneuern; Fahrzeug Lackierung, Werbefolien, entfernen;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sebastian Wycisk

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn
Fahrzeug, Lackierung mit Werbefolien, entfernen



Bild 2 : Diagonale hinten
Fahrzeug, Lackierung mit Werbefolien, entfernen

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Wartungsnachweise und Fahrzeuschlüssel

Bild 6 : Anschlagpuffer links mit Tierverbiss, erneuern



Bild 7 : Anschlagpuffer rechts mit Tierverbiss, erneuern