TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

G u t a c h t e n

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	639-GVF	Fzg-Ident-Nummer	ZAPCA010100001142
Erstzulassung	01.01.2021	letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	
Fabrikat	Piaggio	Typ	Vespa Sprint
Fahrzeugart	Kleinkraftrad	Aufbauart / Türen	Roller /
Hubraum in cm³		Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	mittel		

Die Besichtigung erfolgte am 16.09.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**
Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Kleinkraftrad
Aufbauart	Roller
Fabrikat	Piaggio
Typ / Untertyp	Vespa / Sprint

montierte Bereifung

Reifendimension vorn	110/70-12 47P
Reifendimension hinten	120/70-12 58P
Reifenfabrikat	Mitas
Reifenart	Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2
Grundlage Fahrzeugdaten	

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**
Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Schutzblech vorne - verschürft
- Frontverkleidung - lose/Fehlstellung
- Seitenverkleidung hinten rechts - verschürft
- Schloß Sitzbank - fehlt
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**
Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Fotoanlage

Bild 1

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**
Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Bild 2

Bild 3

Gutachtennummer: 2509100057 **Datum: 18.09.2025**
Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 4

Bild 5