DEKRA-Nr: 0322 / 060221 / 2026 / B081043001274 vom 13.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
Hegelstr. 65
55122 Mainz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Dominik Wojciski
Tel. direkt 0613198289-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **MZ HM102** **FIN** **WV2ZZZ7HZMH070568**

Referenznummer	BBK-10206454-6
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Hegelstr. 65, 55122 Mainz
Ihr Auftrag vom	13.10.2026, durch Frau Graefe
Besichtigung	12.06.2026 um 09:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz, Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**25.042,02 EUR**	**29.800,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**29.243,70 EUR**	**34.800,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Frau Graefe. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.06.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Dominik Wojciski bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz, Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 2 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG, Hegelstr. 65, 55122 Mainz
Kennzeichen	MZ HM102
Tag der Erstzulassung	19.03.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.03.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T6.1 DSG Lang
HSN / TSN	0603 / BTX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZMH070568
zul. Gesamtmasse	3080
Maße über alles L / B / H	5304 / 1904 / 1970 (mm)
Radstand	3400
Türen	4
Sitzplätze	9
Farbe	Reflexsilber-metallic (A7W)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	13.164 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	6 mm
2	links	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, links und rechts konvex, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage, Fenster: Heckfenster beheizbar, Fenster: Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum links und rechts, Fensterheber elektrisch, vorn, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 2800 kg, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Beleuchtung, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Innenverkleidungen: Seitenverkleidungen im Fahrgast-/Laderaum, aus Hartfaserplatten, Kindersicherung, elektrisch betätigt, Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektrischer Regelung, Kopfstützen vorn, höhenverstellbar, Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen, Lackierung: Uni, Leuchtweitenregulierung, Multikollisionsbremse, Nichtraucherausführung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid", Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom), Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design, Räder/ Reifenzubehör: Radvollblenden für 16"- Räder, Räder: Tire Mobility Set, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliessystem: 2 Funkklappschlüssel, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Start-Stopp-System, Tagfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizer, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung

Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Anhängevorrichtung: Vorbereitung, Automatische Distanzregelung ACC "follow to stop" bis 210 km/h, mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Batterien: 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung, Bodenbeläge: 2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz, Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz, Fahrerassistenzsysteme: Rückfahrkamera "Rear View", Fenster: Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage, Fenster: Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links, Fenster: Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts, Flotten-Management- Systemschnittstelle, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3080 kg, Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether in der 2. und 3. Sitzreihe, Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung, Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen, LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten, LED-Rückleuchten, rot, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Licht und Sicht, Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht, Paket: Komfortpaket, ParkPilot im Front- und Heckbereich, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks", Radio-Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet, Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel, Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen beheizbar vorn und Waschwasserstandanzeige, Sitze 1. Sitzreihe: Beifahrerdoppelsitzbank rechts, Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: Fahrgastraumvorbereitung mit Klimaanlage, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 9-Sitzer-Paket = 3-3-3, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze (man einst.) für Einzelsitz im Fahrerhaus, li., Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus, Sitzreihe (3): 3er-Sitzbank, umklapp- und wickelbar, in der 3. Sitzreihe, Spurwechselassistent "Side Assist", Standheizung: Luft-Standheizung programmierbar und Zuheizer, Steckdosen: 2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel, Zulassung mit bis zu 9 Sitzplätze

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 36.400 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Radhaus hinten links zerschrammt, smart repair (Bild 7); Innenverkleidung hinten rechts mehrfach zerschrammt, erneuern (Bild 8, 9); Stoßfänger hinten mehrfach zerschrammt, erneuern (Bild 10, 11).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dominik Wojciski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe und Schlüssel




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Radhaus hinten links zerschrammt



Bild 8 : Innenverkleidung hinten rechts mehrfach zerschrammt



Bild 9 : Innenverkleidung hinten rechts mehrfach zerschrammt




Bild 10 : Stoßfänger hinten mehrfach zerschrammt



Bild 11 : Stoßfänger hinten mehrfach zerschrammt