

- ☒ Aussonderungsgutachten
- ☐ Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
- ☐ noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW / Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

GI-JU 408

Erstzulassung/Baujahr

11.05.2010 / 2010

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ7HZA260133

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW, T-5, 0603 / AQT

Farbe

weiß

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

88.946, HU Juni 2025

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

DU371751

Hubraum / Leistung

1968 ccm, 75 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

erhöhter Verschleiß, Turbolader defekt

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Kupplung defekt, Rückwärtsgang lässt sich zeitweise nicht einlegen, NICHT FAHRBEREIT !

Vorderachse, Lenkung

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 215/65 R16C 107R, vorne verschlissen, hinten 4mm

Fahrgestell und Aufbau

2. Schlüssel vorhanden, Dellen, Kratzer sowie beginnende Korrosion vorhanden, diverse Innenraumverkleidungen beschädigt, Fahrersitzbezug verschlissen, alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren, nur ein Begleitsitz vorhanden.

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach

Zubehör

ohne

Gesamteindruck

Durch Turboladerschaden und Kupplungsschaden ausgefallen. Eine Reparatur unter Wahrung wirtschaftlicher Grundsätze ist nicht möglich, da den hohen Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

