## Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 112

Ort und Datum

Bebra den 29.07.2025

HFT

	<ul><li>Aussonderungsgutachten</li><li>Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung</li></ul>	
Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für		
ion name dae amon populario promonam podgital	spätestens	
⊠ aussonderungsreif, und zwar	⊠ sofort	
	23 301011	
noch einsatzfähig innerhalb der	Varaablaa suu käätiaaa Varusaalusa	
Landesverwaltung	Vorschlag zur künftigen Verwendung	
1		
A. A.II.		
1. Allgemeines	February Time and KDA Cabliforni	
Fahrzeugart/Geräteart	Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel HBM-Nobas BG160TA-5	
Selbstfahrende Arbeitsmaschine (Motorgrader) amtl. Kennzeichen/KE – Nr.	Farbe	
HEF-HF 58	1	
	Gelb	
Erstzulassung/Baujahr	Km/Betriebstunden/HU/AU/SP	
15.10.2015	8.517Bh abgelesen	al a cala a fa
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer	Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinig./Betriebse	riaubnis
620002 Motor	Hubraum / Leistung	
Diesel	6.700ccm / 129kW	
Diesei	6.700CCIII / 129KVV	
2. Technische Feststellungen		All and the second
Antriebsaggregate		
Motor Betriebsfähig (Fehlercode des Drehzahlbegrer	zers)	-
Triebwerksteile/Achsenantrieb	HEM	
erhöhter Verschleiß (Differenzial der Hinterachse def	ekt)	THE CONTRACTOR
Vorderachse, Lenkung		
normaler Verschleiß		
Bremsanlage		
normaler Verschleiß		
Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe		
17.5R25EM149B Profiltiefe 30% zum Teil mit Beschä	ligungen	
Fahrgestell und Aufbau		
Hydraulikzylinder öl feucht, Hydraulikschläuche zum		
Reifen zum Teil mit Beschädigungen der Oberfläche		
leichte Korrosionsstellen. Dem Alter und Einsatz ent		K
Gebrauchsspuren innen und außen, akzeptabler Allg	emeinzustand.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
elektrische Anlage		A. A.
normaler Verschleiß		The state of the s
Zubehör	Carlotte Control	
ahna		

Gesamteindruck

Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten, sowie des zu erzielenden Restwertes, ist eine Durchführung der Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht zu befürworten. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.