


Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52075 Aachen
Deutschland



Wertgutachten

Vorgang

1779069



Fahrzeug:

550412

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1779069
Auftrag vom: 25.08.2025 / 15:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 27.08.2025

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: 45152203

Wertzusammenfassung

Händlerverkaufswert ohne MwSt: 1.260,50 €
Händlerverkaufswert inkl. MwSt: 1.500,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 27.08.2025 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madri der Ring 20
52075 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madri der Ring 20
52075 Aachen

Fahrzeugdaten

FIN:	550412	Fahrzeugart:	Landmaschine (Mulcher)
Hersteller:	Dücker	Modell:	UNA 500 D
Baujahr:	2005	Laufleistung geschätzt:	8000 Betriebsstunden

Farbe außen

Farbe außen: rot

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe: - / 2400 mm / -
Leergewicht: 800,0 kg

Serien- und Sonderausstattung

CAN-Bus-Steuerung; Schnellwechsellplatte; Leistungshydraulik; Zapfwellenantrieb; Einhebelsteuerung/Joystick; ohne Anbaugerät

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend **Inspektion:** Dokumentation fehlt

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Aufbau, Hydraulikschläuche porös/teilweise beschädigt, erneuern

Getriebe / Antrieb, Verzahnung Drehgehäuse verschlissen/Dreharm ohne Funktion

Gutachterliche Stellungnahme

Fahrzeugidentifizierung

Das Typenschild wurde am Objekt abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als "verbraucht" bezeichnet werden muss.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Die Landmaschine war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Düren, den 11.09.2025

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.