

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Länderverband Sachsen, Thüringen Regionalstelle Leipzig



Zustandsbericht Gerät zur Meldung an die VEBEG

Zu meldende Ausstattung

Zu meldende	e Ausstattung				ı
Anzahl	Beschreibung	Nutzungsdauer überschritten	Funktionsfähig	Gebrauchs- spuren	defekt
2	Zwillingsschlauch Hydraulik 700 bar 10m mit SKS Kupplung Baujahr 2006-2014	X	X	X	
2	Zwillingsschlauch Hydraulik 700 bar 5m mit SKS Kupplung Baujahr 2006-2014	x	X	X	
2	Zwillingsschlauch Hydraulik 700 bar 10m mit Verschraubung ¼" Baujahr 2006-2014	Х	X	X	
1	Zwillingsschlauch Hydraulik 700 bar 5m mit Verschraubung ¼" Baujahr 2006-2014	X	X	X	
8	Hydraulikschlauch; 5m; 700Bar SKS Kupplung/ Verschraubung Baujahr 2006-2014	X	X	X	
7	Hydraulikschlauch; 2m; 700Bar SKS Kupplung/ Verschraubung Baujahr 2006-2014	Х	X	X	
4	Hydraulikschlauch; 5m; 700Bar Verschraubung Baujahr 2006-2014	X	X	X	
6	Hydraulikschlauch; 2m; 700Bar Verschraubung Baujahr 2006-2014	X	X	X	
10	Hydraulikschlauch 30cm lang, Verschraubung/SKS Kupplung Baujahr 2006-2014	Х	X	X	
4	2xHydraulikschlauch 5m 700 bar mit Zweiwegeverteiler und Ventilen, SKS Kupplung Baujahr 2006-2014	X	X	X	
1	1xHydraulikschlauch 5m 700 bar mit Zweiwegeverteiler und Ventilen, SKS Kupplung	X	X	X	
1	Adapter Single auf SKS Kupplung Baujahr 2006- 2014	Х	X	X	
1	Adapter Single auf Verschraubung Baujahr 2006- 2014	Х	X	X	
3	Hydraulikzylinder 150kN 630 bar Lukas	Х		X	
3	Hydraulik Handpumpe 630 bar Baujahr 1995 Weber			X	
6	Hydraulikzylinder 150kN 630 bar Weber	X		X	

2	Hydraulik Handpumpe 630 bar Baujahr 2012 Lukas mit 2m Schlauch		X	
37	Zubehörteile für Weber Zylinder	X	x	