

## Fahrzeugbeschreibung

Datum der Bewertung	07.09.2020
Bewerter (Name und Funktion)	Köhler (Leiter MSP)
Gegenprüfung (Name und Funktion)	

Hersteller, Typ	MAN, TGA13 (26.400 6x6 BB)
Schlüsselnummer	7731/ 000000
Erstzulassung	29.09.2008
Laufleistung (Km, Bh)	288.488
Farbe	grün
Polster	

Fahrzeug- und Aufbauart	LKW Plattform mit Ladegerät
FIN	WMA56SZZ29M529587
Sitzplätze	2
Motor	10.518 ccm 294 KW/PS
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	mechanisch

nächste HU/ AU	00.00
----------------	-------

Bereifung	vorn: 385/65 R22.5 ca. 30% hinten: 315/80 R22.5 ca. 40%
-----------	---

Sereienausstattung
Allradantrieb 6x6, 3-achsig, ABS, Differentialsperrean Hinterachse, Federung Blatt/ Blatt, Bolzenkupplung, 2-Kreis-Durckluftbremsanlage, Klimaanlage, Radio-CD, Laderaummaße: ca. 6.500x2.500x2.500, zGG: 26.000 kg, Leermasse: 16.850 kg

Sonder-/ Zusatzausstattung
Heckladekran Palfinger E 250 Z, Rungenaufbau für Holztransporte

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren
Rostschäden; Rißbildungen an Rahmen und Aufbau (teils nachgeschweißt); Anfahrschutz, Kotflügel und Verkleidungen beschädigt/ gebrochen; Service fällig; Batterie nicht geladen <b>Die Fahrzeugbeschreibung erfolgte ohne Hebebühne/Grube und Prüftechnik, weshalb weitere wertbeeinflussende Schäden möglich sind. Vor Gebotsabgabe wird eine Fahrzeugbesichtigung empfohlen.</b>

Sonstiges
Erhöhter Verschleiß durch Kurzstreckenbetrieb im Waldeinsatz (Fahrten zwischen Harvesterablageplatz und Polterplatz) Am LKW ist eine verschlissene Holzzege verbaut. Dem Gerät wird aber beim Verkauf eine neuere funktionsfähige Holzzege mitgegeben.