

DEKRA Automobil GmbH  
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle  
Postfach 570348  
22772 Hamburg

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Leipzig  
Torgauer Str. 235  
04347 Leipzig  
Telefon 0341 / 25939-0  
Fax 0341 / 25939-76  
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Christian Sauermann  
Tel. direkt 0341 25939-0  
Tel. mobil 0151 57101648

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**L QH117E**

### FIN

**VF1FW000267239587**

Bestellnummer	BBK-10199588-1
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle, Postfach 570348, 22772 Hamburg
Ihr Auftrag vom	01.04.2026, telefonisch
Besichtigung	13.04.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.932,77 EUR	14.200,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.04.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.04.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Christian Sauermann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Neuwagenrechnung lag zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vor.  
Ausstattungsliste und Rep.-historie lagen zum Bewertungszeitpunkt nicht vor. Bitte Abgleich durchführen, es können Zusatzkosten entstehen  
Die erfasste Ausstattung dient zur Kalkulation von Schäden, kein Anspruch auf Vollzähligkeit.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	L QH117E
Tag der Erstzulassung	26.07.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	26.07.2021

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 07 / 2027

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	FW / Kangoo Maxi Z.E. 33 (mit Batterie)
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	3333 / AYJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1FW000267239587
zul. Gesamtmasse	2180 kg
Maße über alles L / B / H	4666 / 1829 / 1810 (mm)
Radstand	3081
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe	TEINTE CAISSE BLANC MINERAL
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 1
Leistung / Hubraum	44 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	18.582

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 T	Michelin / EnergySaver	S/O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Michelin / EnergySaver	S/O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 T	Michelin / EnergySaver	S/O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Michelin / EnergySaver	S/O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 65 R 15 95 T	Michelin / EnergySaver	S/O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagefach in Vordertüren und Armaturenräger, Airbag: Fahrerseite, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer Z.E., Bremsleuchte, dritte, Bremslicht: Automatische Bremslichtaktivierung bei Gaswegnahme, Digitaluhr im Instrumententräger, ECO Modus, ESP mit Berganfahrhilfe Hill Start Assist, Fensterheber elektrisch vorne, Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig, Getriebe: Direktantrieb, Handschuhfach, verschließbar, Hecktüren, asymmetrisch, ohne Fenster, Heizung mit programmierbarer Vorheizung/Vorlüftung Innenraum, Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel (230 V/16 A/1-phasig), Lenkrad höhenverstellbar, Polster: Stoff, Radio: CD-Radio DAB+, MP3, Radiovorrichtung m. Dachantenne, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Räder: Radabdeckungen "Brigantin", Räder: Reifengröße 195/65 R15, Schiebetür rechts, geschlossen, Schutzstange hinter dem Fahrersitz, Seitenschutzleisten, Seitenschutzverstärkung, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Steckdose (12 V) vorne, Verzurrösen: 6 im Laderaumboden, 2 seitlich im Laderaum, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

---

### Sonderausstattung

Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Klimaanlage manuell

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 07 / 2025 bei Kilometerstand 17.135. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 38.553 km.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube deformiert, instandsetzen; Verkleidung Hecktür links gebrochen, erneuern;

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenwand links gebeult.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Christian Sauermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.