

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig



Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle
Postfach 570348
22772 Hamburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

L BK321E**FIN****W1K1770861J336708**

Bestellnummer	BKK-10123415-5
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle, Postfach 570348, 22772 Hamburg
Ihr Auftrag vom	12.01.2026, telefonisch
Besichtigung	04.02.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.571,43 EUR	22.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.02.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Oliver Winkler bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Neufahrzeugrechnung lag nicht vor.

Fzg hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Winterradsatz montiert (205/55 R17 91H Hankook Winter Icept evo2 4/4/6/6 mm Profiltiefe), Sommerradsatz im Fzg. Bewertung siehe Reifenpanel.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	L BK321E
Tag der Erstzulassung	26.11.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	26.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336708
Türen	5
Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	775
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	38.040

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungsline Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 1,3 Ltr. - 118 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronic), LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket, Winterradsatz

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 04 / 2025 bei Kilometerstand 32.909.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe, Steinschlag mit Riss, erneuern; Luftführung vorn unten lose, befestigen, instandsetzen.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorn Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Oliver Winkler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.