

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig



Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle
Postfach 570348
22772 Hamburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

L BK326E**FIN****W1K1770861J339290**

Bestellnummer	BBK-10123415-54
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle, Postfach 570348, 22772 Hamburg
Ihr Auftrag vom	06.02.2026, telefonisch
Besichtigung	06.02.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.558,82 EUR	23.275,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.02.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Frank Riemer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig, im Beisein von Herr Hildebrandt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG in Sachsen und Thüringen, Straße Des 18. Oktober 48, 04103 Leipzig
Kennzeichen	L BK326E
Tag der Erstzulassung	09.12.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	09.12.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J339290
Türen	5
Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	775
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	35.508

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 1,3 Ltr. - 118 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronic), LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 17.04.2025 bei Kilometerstand 31.580. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 71 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fehlstellung Lufteinlass, instandsetzen; Winterfelge vorne verschrammt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Riemer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Verteiler: Original an Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle, Hamburg
 Duplikat an DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG in Sachsen und
 Thüringen, Leipzig

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.