

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV927
VIN:	WF0PXXGCHPKU52837
Hersteller, Typ:	FORD, Focus
Verkaufsbezeichnung:	Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. COOL&CONN
Erste Zulassung:	26.03.2020
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	26.03.2020 / keine
Laufleistung abgelesen:	151083 km
Laufleistung geschätzt:	151083 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1498 ccm / 88 kW
Nächste HU:	03.2025
Farbe / Lackierung:	Frozen White / Uni (2 Schicht)
KBA-Nummer:	8566.BPV
Gewichte:	Leergewicht: 1454 kg / zul. Gesamtgewicht: 1995 kg
Maße:	Länge: 4668 mm / Breite: 1825 mm / Höhe: 1469 mm
Radstand:	2700 mm
Abgascode:	E6T,E6d

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	205/60 R16 90H - Semperit, Winter (o)	6,0	6,0
HA	205/60 R16 90H - Semperit, Winter (o)	6,0	6,0

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung; Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar; Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe; Chrom-Dekor; Dachhimmel aus Webstoff; Dachreling, Aluminium; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Dieselpartikelfilter (DPF); Drehzahlmesser; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP); Fahrerinformationssystem; Fahrmodus-Schalter, selektiv; Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent; Fensterheber vorn und hinten, elektrisch; Ford ECO-Coach; FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot; Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumbeleuchtung; Gepäckraumboden, zweifach einstellbar; Geschwindigkeitsbegrenzer; Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe; Handschuhfach, beleuchtet; Heckscheibenheizung; Heckscheibenwischer; Innenbeleuchtung mit LED-Technologie; Instrumentenbeleuchtung, regelbar; Intelligentes Sicherheits-System; Isofix-Halterung; Klimaanlage, manuell; Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar; Lackierung: Uni; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen-Design; Lenksäule, verstellbar; Mittelkonsole "Premium" vorn; MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel); Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscr. (20,3 cm) mit DAB/DAB+; Notbremslicht; Paket: Komfort (Trend); Park-Pilot-System vorn und hinten; Pollenfilter und Staubfilter; Polster: Stoff; Post-Collision-Assist; Pre-Collision-Assist; Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System); Reserverad: Notrad; Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor; Servolenkung elektro-mechanisch; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne; Sitze: Rücksitzlehne; Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt; Start-Stopp-System; Steckdose 12 Volt im Gepäckraum; Teppichfußmatten vorn, Velours; Verzurrösen im Gepäckraum; Wärmeschutzverglasung, getönt; Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentral-/Doppelverriegelung; Zusatzheizung

Sonderausstattung

Bereifung: 6,5 J x 16 Stahlräder mit 205/60 R 16 Reifen und Radzierblenden; Lackierung: Frost-Weiß; Paket: Family; Paket: Komfort; Rückfahrkamera mit "Split View"-Technologie; Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als - durchschnittlich - bezeichnet werden kann.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WF0PXXGCHPKU52837 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.04.2024 11:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich
- Stoßfänger vorne Steinschlagschäden
- Stoßfänger hinten Lackschaden
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Kotflügel vorne rechts Lackkratzer
- Motor geringer Ölverlust
- Service fällig

Sonstige Hinweise

Letzter Service am 02.08.2023 bei 128000 Kilometer durchgeführt, bei 150000 Kilometer fällig

4 Sommerreifen 205/60 R16 V auf Stahlfelgen im Kofferraum vorhanden

Laderaumabdeckung und Trenngitter vorhanden

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 10.04.2024
Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:
- Auftraggeber
Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz