




Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen Vom
BE26-10003-JK 05.01.2026

Hersteller Modell
Ford Mondeo Turnier (CNG)

Auftraggeber
Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl. Rechts
Hans-Bredow-Str. 18 22
76530 Baden-Baden



Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl . Rechts Hans-Bredow-Str. 18 22 76530 Baden-Baden Ja
Sachverständige	Name Straße PLZ Ort E-Mail Telefon Mobil	Jens Kaufmann Kriegsstr. 212 76135Karlsruhe Jens@sv-kaufmann.de 01605088832 07211838676
Auftrag	Datum Erteilt durch	18.12.2025 Auftraggeber

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 18.12.2025 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 18.12.2025 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Händlereinkaufspreis des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuschentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	BAD Y 820
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	Mondeo Turnier (CNG)
Untertyp	Business Edition
Baujahr	2018
Erstzulassung	18.06.2019
Letzte Zulassung	18.06.2019
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WF0FXXWPCFJA39770
Schlüssel-Nr.	8566/BJB
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	110 kW / 1.997 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Abgasnorm	EU6

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- ✓ 9 Lautsprecher
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Einstiegschienen vorn
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- ✓ Ford SYNC 3 mit Navigation
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Fußmatten Teppich
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kindersicherung elektrisch
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kühlergrill schwarz
- ✓ Lendenwirbelstütze vorn
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ Leseleuchten im Fond
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Parkpilotensystem hinten
- ✓ Parkpilotensystem vorn und hinten
- ✓ Reifen 215/60 R16 ..V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensor
- ✓ Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- ✓ Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- ✓ Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sondermodell Business Edition
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Türgriffe außen lackiert
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- ✓ Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- ✓ Fahrassistenz-System: Active City Stop
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungssensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fzg. ohne Pedal Abdeckung
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Gepäcksicherungsnetz
- ✓ Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- ✓ Kühlerjalousie, regelbar
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Sonderlackierung Frost-Weiß
- ✓ Tagfahrlicht LED

Zustand

Allgemeinzustand	mittel
Lack	Frost-Weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	131.896 km
Nächste HU	03.2026


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	point S
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	5,1 mm
Hersteller	point S
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	point S
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	5,1 mm
Hersteller	point S
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Steinschlag Windschutzscheibe, Steinschlagschäden Scheibenrahmen, Steinschlagschäden Frontbereich, Lackkratzer Motorhaube, Kotflügel v.r. deformiert, Lackkratzer Außenspiegel rechts, Lackkratzer Tür v.r., Lackkratzer Tür h.r., Streifschaden Tür und Seitenwand h.r., Lackschäden Stoßfänger hinten, Lackschaden Heckklappe unterhalb, Lackschaden Tür h.l., kleine delle Kotflügel links, Steinschlagschäden A-Säule links, Lackschaden Kotflügel links

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde mit einer DAT-Bewertung ermittelt. Für ausstehende Reparaturen wurde eine Schadenskalkulation mit DAT erstellt, deren Reparaturkosten zu 80 % vom Fahrzeugwert abgezogen werden. Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

Angerechnete Reparaturkosten	- 6.414,10 €
80 % von 8.069,51 €	
Summe Ab- & Aufwertungen	-6.414,10 €
Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	12.675,00 €
Ab- & Aufwertungen	-6.414,10 €
Händlerverkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 999,64 € MwSt.)	6.260,90 €
Händlerverkaufspreis (zzgl. MwSt.)	5.261,26 €
abzgl. Händlermarge (ca. 15 % vom Händlerverkaufspreis)	926,17 €
Händlereinkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 851,76 € MwSt.)	5.334,73 €
Händlereinkaufspreis (zzgl. MwSt.)	4.482,97 €

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 34 Seiten
- 52 Fotos

Karlsruhe, den 05.01.2026

Der Sachverständige



Jens Kaufmann

Maschinenbauingenieur B.Eng (FH)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Steinschlag Windschutzscheibe

Foto 16



Steinschlagschäden Scheibenrahmen

Foto 17



Steinschlagschäden Frontbereich

Foto 18



Foto 19



Foto 20




Lackkratzer Motorhaube

Foto 21



Foto 22



Kotflügel v.r. deformiert

Foto 23



Lackkratzer Außenspiegel rechts

Foto 24



Foto 25



Foto 26



Lackkratzer Tür v.r.

Foto 27



Lackkratzer Tür h.r.

Foto 28



Streifschaden Tür und Seitenwand h.r.

Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Lackschäden Stoßfänger hinten

Foto 33



Lackschaden Heckklappe unterhalb

Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Lackschaden Tür h.l.

Foto 38



Foto 39



Foto 40



kleine delle Kotflügel links

Foto 41



Foto 42



Steinschlagschäden A-Säule links

Foto 43



Foto 44



Foto 45



Lackschaden Kotflügel links

Foto 46



Foto 47



Foto 48




Foto 49




Foto 50



Foto 51



Foto 52

