

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Deutsche Bundesbank
Zentrale
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt
Borsigallee 24B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Knüttel
Tel. direkt 069 42083-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

F BO1020

FIN

VF1FW0ZBC47741376

Auftragsnummer	4500124215
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank, Zentrale, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt
Ihr Auftrag vom	08.01.2020, per e-Mail durch Herrn Schulz
Besichtigung	15.01.2020 Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.01.2020 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	3.487,39 EUR	4.150,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	4.663,87 EUR	5.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.01.2020 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Schulz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.01.2020.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.01.2020 durch Herrn Frank Knüttel bei Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	F BO1020
Tag der Erstzulassung	20.08.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	FW / Kangoo Z.E. (ohne Batterie)

Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	3333 / AYJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1FW0ZBC47741376
zul. Gesamtmasse	2126
Maße über alles L / B / H	4213 / 1829 / 1805 (mm)
Radstand	2697
Sitzplätze	2
Farbe	FARBTON DER KAROSSERIE WEISS GLACIER
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	44 kW
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	111.022

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 V	Continental /	A /O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 V	Continental	A /O	6 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 V	Vredestein /	A /O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 V	Vredestein /	A /O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Fahrerseite, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Batterie: ohne Batterie, Bordcomputer Z.E., Bremsleuchte, dritte, Bremslicht: Automatische Bremslichtaktivierung bei Gaswegnahme, Digitaluhr im Instrumententräger, ECO Drive, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: Direktantrieb, Hecktüren, asymmetrisch, ohne Fenster, Heizung mit programmierbarer Vorheizung/Vorlüftung Innenraum, Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel: Standardladekabel (230 V/16 A/1-phasig), Lenkrad höhenverstellbar, Polster: Stoff, Radabdeckung, Radiovorrichtung m. Dachantenne, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Räder: Reifengröße 195/65 R 15 CUS, Schutzstange hinter dem Fahrersitz, Seitenschutzleisten, Seitenschutzverstärkung, Servolenkung, Steckdose (12 V) vorne, Verzurrösen 6fach, im Laderaum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Airbag: Beifahrerairbag, Einparkhilfe hinten, Getönte Scheiben, Klimaanlage (FCKW-frei), Radio 2 x 20 W CD MP3 Bluetooth, Schiebetür rechts, geschlossen, Trennwand mit Fenster

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 06 / 2018 bei Kilometerstand 92.992.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Trü VL deformiert, instandsetzen (Bild 12); Beklebung entfernen, reinigen; Seitenwand HR deformiert, instandsetzen (Bild 11); Sitzbezug VL beschädigt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Knüttel

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.