

DEKRA Automobil GmbH
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Deutsche Bundesbank
Filiale Würzburg
Mönchbergstr. 20
97074 Würzburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Würzburg
Louis-Pasteur-Str. 9
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 27088-0
Fax 0931 / 27088-88
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Singer
Tel. direkt 0931 27088-22

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

WÜ BX571

FIN

WWZZZAUZLP531348

Aktenzeichen	WÜ-BX571
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank, Filiale Würzburg, Mönchbergstr. 20, 97074 Würzburg
Ihr Auftrag vom	10.12.2021, telefonisch durch Herrn Haaf
Besichtigung	13.12.2021 um 10:00 DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.12.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.512,61 EUR	19.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.705,88 EUR	23.450,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.12.2021 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Haaf. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.12.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.12.2021 um 10:00 Uhr durch Herrn Daniel Singer bei DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der Ersatzschlüssel befindet sich beim Kunden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Deutsche Bundesbank, Filiale Würzburg, Mönchbergstr. 20, 97074 Würzburg
Kennzeichen	WÜ BX571
Tag der Erstzulassung	18.12.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.12.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Variant 1.5 TSI ACT OPF DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLP531348
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Atlantic Blue Metallic (C5B)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	8.046

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge		Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbiegelicht, Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdreheschalter, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal", Dekoreinlagen "Polar Night Black", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent "Front Assist", Ottopartikelfilter, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Hita" 6,5Jx16, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfer Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze:

Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Chromleiste, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h inkl. "Front Assist" m.Fußgängererkennung, Blind Spot-Sensor mit Ausparkassistent, Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr, Diebstahlwarnanlage, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Feuerlöscher, Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergenfilter, Lackierung: Metallic, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Netztrennwand, Paket: Business, Paket: Licht und Sicht, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio "Composition Media", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Raucherausführung, Räder: 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16, Räder: Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung auf Fahrerseite iVm. Business Paket, Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 12 / 2021 bei Kilometerstand 8.025.

Letzter Service laut Ölzettel im Motorraum abgelesen.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten links Kniestück, eingedellt, smart repair (Bild 5);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Daniel Singer

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.