Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 112

Ort und Datum Romrod, 18.03.2024 Hessen-Forst, FA Romrod

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für ☑ aussonderungsreif, und zwar ☐ noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung	□ Vorg	ssonderungsgutachten rgutachten zur Haushaltsanme spätestens ort rschlag zur künftigen Verwendung	ldung
1. Allgemeines Fahrzeugart/Geräteart PKW	VV	ıbrikat, Typ. und KBA Schlüssel N, Caddy 4-Motion, 0603-BSX	
amtl. Kennzeichen/KE – Nr. KS-HF 844 Erstzulassung/Baujahr	gri Km	rbe ün n/Betriebstunden/HU/AU/SP	
24.10.2016/2016 Fahrgestell - Nr./Gerätenummer WV2ZZZ2KZHX041057	Fal ER	6.419 Km, HU fällig hrzeugbrief Nr/Betriebserlaubnis R477095	
Motor Diesel, startet gut		ubraum / Leistung 168/ 90 KW	
2. Technische Feststellungen Antriebsaggregate funktionsbereit, erhöhter Verschleiß Triebwerksteile/Achsenantrieb funktionsbereit, erhöhter Verschleiß Vorderachse, Lenkung funktionsbereit, erhöhter Verschleiß Bremsanlage			
verschlissen Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe Allwetterreifen, 4mal 205/55R16 94V M&S, Profiltiefe hinten 4mm	vorn 6mr	m,	
Fahrgestell und Aufbau erhöhter Verschleiß, Stoßfänger vorne gebrochen un Unfallschaden Tür links, Wassereinbruch, Spiegel g Korrosion, Dellen sowie Kratzer vorhanden. Innenvelbeschädigt	ebrochen	,	

Zubehör ohne

elektrische Anlage **Funktionsbereit**

Das Fahrzeug wurde fast ausschließlich auf unbefestigten Wegen

und im Gelände eingesetzt, dadurch erhebliche nutzungsbedingte Gebrauchsspuren, eine Reparatur unter Wahrung wirtschaftlicher Grundsätze ist nicht möglich, da den hohen Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.