

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen GG-ZV 87
Erstzulassung
Nächste HU
Tachostand 216410 km
Fabrikat MERCEDES-BENZ
Fahrzeugart Transporter
Leistung 95 kW
Hubraum in cm³ 2143
Allgemeinzustand verbraucht

Fzg-Ident-Nummer WDB9062131N481313
letzte Zulassung
Laufleistung abgelesen 216410 km
Farbe Stahlblau
Typ Sprinter 213 CDI Sprinter 906.213
Aufbauart / Türen Pritsche / 4
Motorart / Zylinder Diesel / 4
Zul. Gesamtgewicht in kg 3000

Die Besichtigung erfolgte am 05.12.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritsche, 4-türig
Plätze	6
Hubraum / Leistung	2143 ccm / 95 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	Sprinter / 213 CDI Sprinter 906.213
Farbe	Stahlblau
zul. Gesamtgewicht	3000 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	205/75 R16C 113/111R
Reifenfabrikat	Falken
Reifenart	Winter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Ablage über Windschutzscheibe; ABS, ESP, ASR, EBV, BAS; Airbag für Fahrersitz; Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts; Bremsleuchten, adaptive; Dieselpartikelfilter; Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür; Getriebe: 6-Gang-Schaltung; Handschuhkasten abschließbar; Kopfstützen (4); Kopfstützen (2), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Polster: Stoff; Schubfach mit Aschenbecher und Cupholder; Servolenkung; Sitze: Armlehne Beifahrersitz; Sitze: Armlehne Fahrersitz; Sitze: Beifahrersitz verstellbar; Wärmedämmendes Glas; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Anhängerkupplung; Leiterträger hinter Fahrerhaus; Radio: Sound 5; Reifen: Ganzjahresreifen 195/65 R15 91T; Reserverad bis 3,0 t zGG; Reserveradhalter mit Wagenheber; Rückblickspiegel innen; Rückwandfenster; Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Blende Kühlergrill - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - deformiert/verschürft
- Reifen vorne rechts - abgefahren
- Außenspiegel rechts - beschädigt
- Tür vorne rechts - verschürft
- Tür hinten rechts - Korrosion
- Reifen hinten rechts - abgefahren
- Ladebordwand - verschürft/deformiert
- Rahmen(Aufbau) - deformiert
- Rückleuchte links - gebrochen
- Reifen hinten links - abgefahren
- Tür hinten links - verkratzt
- Zierleiste Tür hinten links - verschürft
- Tür vorne links - verkratzt
- Zierleiste Tür vorne links - verschürft
- Außenspiegel links - verschürft
- Kotflügel vorne links - verkratzt
- Reifen vorne links - abgefahren
- Sitzbank vorne rechts - beschädigt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2412100021

Datum: 10.12.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8