

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	GE-MB 1070	Fzg-Ident-Nummer	WV2ZZZ7HZ6H069263
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Grauweiss
Fabrikat	VW	Typ	T5 Transporter Volksbus
Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart / Türen	Kombi / 4
Leistung	63 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1896	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 01.04.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 9 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2504100006


Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0603698
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kombi, 4-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1896 ccm / 63 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	T5 / Transporter Volksbus
Farbe	Grauweiss

montierte Bereifung

Reifendimension	205/65 R16 107/105R
Reifenfabrikat	Lassa
Reifenart	Winter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Airbag: Airbag auf Beifahrerseite; Airbag: Fahrerseite; Außenspiegel, manuell verstellbar (2);
Bodenbeläge: Gummiboden im Fahrgastladeraum; Bremsleuchte, dritte; Differentialsperre, elektronisch (EDS); Drehzahlmesser; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe; Heizung im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum; Kopfstützen (5); Lackierung; Polster: Stoff; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Radio "alpha" mit 4 Lautsprechern; Servolenkung; Sitze im Fahrgast-/Laderaum (1): 2-er Sitzbank und Einzelsitz rechts; Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verformt
- Felge vorne links - verschürft
- Reifen vorne links - einseitig abgefahren
- Tür vorne links - verschürft/Korrosion
- Außenspiegel links - verschürft
- Tankdeckel - verschürft
- Schweller links - verformt
- Seitenwand hinten links - verformt/verschürft
- Felge hinten links - verschürft
- Heckleuchte links - gebrochen
- Stoßfänger hinten - verformt
- Heckklappe - verformt/Korrosion
- Seitenwand hinten rechts - verkratzt
- Felge hinten rechts - verschürft
- Tür hinten rechts - Lackmangel/verschürft
- Tür vorne rechts - verformt/verschürft
- Außenspiegel rechts - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - verschürft
- Felge vorne rechts - verschürft
- Reifen vorne rechts - einseitig abgefahren
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Bremsscheiben hinten - Korrosion
- Türverkleidung Tür vorne rechts - beschädigt
- Innenverkleidung Seitenwand hinten links - beschädigt
- Alle Sitze - beschädigt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2504100006

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9