

Gutachtennummer: 2504100043

Datum: 11.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	DC 493DS	Fzg-Ident-Nummer	W0L0AHL4868153237
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	
Fabrikat	OPEL	Typ	Astra 1.7 CDTI
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Hubraum in cm ³	1686	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 10.04.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 5 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2504100043

Datum: 11.04.2025


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum	1686 ccm
Motorart / Motorbauart	Diesel Kat / Reihe
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Astra / 1.7 CDTI

montierte Bereifung

Reifendimension	225/45 R17 94H
Reifenfabrikat	Hankook
Reifenart	Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	

Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Ablagetaschen in allen Seitentüren; Airbag Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Full Size Kopfairbag; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Dekorleisten in Instrumententafel; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus); Fensterheber, elektrisch vorn; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Astra H; Heckscheiben Wisch-/ Waschanlage; Heckscheibenheizung; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen vorn, aktiv; Lackierung: Uni; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Paket: Raucher; Pollenfilter; Polster: Stoff; Räder: Notlauftrad, platzsparend; Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar; Seitenschutzleisten und Rammschutzleisten in Stoßfängern in Schwarz; Servolenkung, elektro-hydraulisch; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunktautomatik hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunktautomat. vorn, höheneinstellbar mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer; Sitzhöheneinstellung Fahrerseite; Traction Control (TC) Plus; Triple-Info-Display; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, getönt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2504100043

Datum: 11.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Felge vorne links - verschürft
- Spiegelkappe Außenspiegel links - verschürft
- Heckleuchte links - gebrochen
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Heckscheibenwischer - beschädigt
- Außenspiegel rechts - beschädigt
- Dach - Lack löst sich
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2504100043

Datum: 11.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2504100043

Datum: 11.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4