

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	WDF63960313410647
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	ARKTIKWEISS uni
Fabrikat	MERCEDES-BENZ	Typ	Vito 109 CDI Lang DPF
Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart / Türen	Van / 4
Leistung	70 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	2148	Zul. Gesamtgewicht in kg	2770
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 26.06.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Van, 4-türig
Plätze	2
Hubraum / Leistung	2148 ccm / 70 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Fabrikat	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	Vito / 109 CDI Lang DPF
Farbe	ARKTIKWEISS
Lackart	uni
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1845 kg / 2770 kg / 925 kg

montierte Bereifung

Reifendimension vorn	195/65 R16C 104/102T
Reifendimension hinten	195/65 R16C 99/97H
Reifenfabrikat vorn	Radar
Reifenfabrikat hinten	Barum
Reifenart vorn	Winter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Allwetter-Reifen, Original



Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS; Airbag Fahrerseite; Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Bremsleuchte, dritte; Bremsleuchten, adaptive; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser elektronisch; Fensterheber elektrisch vorne; Getriebe: 6-Gang-Schaltung; Kontrollanzeige für Lampenausfall; Kopfstützen (2), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Nebelscheinwerfer Halogen; Pollenfilter/ Frischluftfilter; Polster: Stoff; Servolenkung; Stabilisator vorn; Trennwand durchgehend; Verzurrösen im Laderaum; Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Airbag: Beifahrerdoppellairbag; Holzfußboden (Laderaum); Innenverkleidung; Radio: Sound 5; Reifen: M + S 205/65 R 16; Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Motorhaube - verkratzt/Korrosion
- Stoßfänger vorne - verschürft
- Windlauf vorne rechts - gebrochen
- Reifen vorne rechts - einseitig abgefahren
- Kotflügel vorne rechts - verkratzt
- Zierleiste Tür hinten rechts - fehlt
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion
- Reifen hinten rechts - einseitig abgefahren
- Heckleuchte rechts - gebrochen
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Heckklappe - Dellen/Korrosion
- Heckleuchte links - gebrochen
- Seitenwand hinten links - verformt/Korrosion
- Reifen hinten links - einseitig abgefahren
- Schweller links - Korrosion
- Tür vorne links - Delle/Lackschaden
- Reifen vorne links - einseitig abgefahren
- Sitz vorne links - beschädigt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- linke Fahrzeugseite und Fahrzeugfront konnten nicht vollständig besichtigt werden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2506100072

Datum: 27.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6