

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	KL-SL 867	Fzg-Ident-Nummer	WA1LFAFPXCA046031
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	107630 mls
Tachostand	107630 mls	Farbe	Monsungrau Metallic
Fabrikat	AUDI	Typ	Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	SUV / 5
Leistung	155 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1984	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 16.09.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2509100059


Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	SUV, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1984 ccm / 155 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	AUDI
Typ / Untertyp	Q5 / 2.0 TFSI quattro tiptronic
Farbe	Monsungrau
Lackart	Metallic

montierte Bereifung

Reifendimension	235/60 ZR18 107W
Reifenfabrikat	Imperial
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2
Grundlage Fahrzeugdaten	

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag (Seitenairbags) vorne; Airbag für Fahrer und Beifahrer, adaptiv; Airbag, Kopfairbagsystem; Allradantrieb "quattro"; Anti-Blockier-System (ABS); Antriebs-Schlupf-Regelung ASR; Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar; Außentemperaturanzeige; Bergabfahrassistent; Bildschirm 6,5 Zoll, monochrom; Dachkantenspoiler; Dachquerträger; Dachreling blank; Dekoreinlagen in Micrometallic platin; Drehzahlmesser; Elektromechanische Parkbremse; Elektronische Differentialsperre (EDS); Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP; Fahrer-Informationen-System; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Fußmatten in Velours; Getriebe: tiptronic (8-Stufen); Grundausstattung Q5; Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; Innenbeleuchtung; Kindersitzbefestigung ISOFIX für die Rücksitzbank; Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung; Kopfstützen auf allen Plätzen; Lackierung: Uni; Ladeboden entnehmbar; Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad) im 4-Speichen Design; Lenksäule in Höhe und Abstand mechanisch einstellbar; Mittelarmlehne vorn; Mitteldisplay, monochrom; Nebelscheinwerfer Halogen; Paket Glanz; Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück) im "6-Speichen-Parabol-Design"; Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige; Rad: Reifenreparaturset; Radio "chorus" mit CD Laufwerk; Rücksitzlehne geteilt umklappbar 40:60; Servotronic; Sicherheitsgurte; Sitzbezüge in Stoff "Steppe"; Sitze vorn; Start-Stop-System; Tagfahrlicht; Trennnetz; Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung Vorrüstung; Außenspiegel mit Memoryfunktion, automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar; Dekoreinlagen in Nussbaumwurzelnatur; Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend; Geschwindigkeits-Regelanlage; Komfortklimaautomatik Drei Zonen; Lendenwirbelstütze; Licht- und Regensensor; Paket Licht; Panorama Glasdach; Rad: Reservefahrad; Radiozubehör: Audi music interface; Radiozubehör: Audi Soundsystem; Rücksitzbank plus; Schutzwanne; Sitzheizung für die Vordersitze; Sonnenblende, ausziehbar; Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle; Verglasung: Scheiben abgedunkelt (Privacy Glas)

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Motorhaube - Verätzung
- Dämmmatte Motorhaube - beschädigt
- Stoßfänger vorne - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - eingedrückt/verschürft
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Heckleuchte rechts - gebrochen
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2509100059

Datum: 18.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8