

WDB1714421F078514

Gutachtennummer: 2510100045 Datum: 23.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen Fzg-Ident-Nummer
Erstzulassung letzte Zulassung
Nächste HU Laufleistung
Tachostand Farbe

nd Farbe IRIDIUM-SILBER Metallic
MERCEDES-BENZ Typ SLK-Klasse SLK 200 Kompressor

Fabrikat MERCEDES-BENZ Typ SLK-Klasse SLK Fahrzeugart PKW Aufbauart / Türen Roadster / 2

Leistung 120 kW Motorart / Zylinder Benzin / 4
Hubraum in cm³ 1796 Zul. Gesamtgewicht in kg 1705
Allgemeinzustand mäßig

Die Besichtigung erfolgte am 21.10.2025 Hübinger e.K.

Die Besichtigung erfolgte durch Till März Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....

Der Sachverständige

Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.



Gutachtennummer: 2510100045

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

## **Technische Daten**

Fahrzeugart PKW

Aufbauart Roadster, 2-türig

Plätze

Hubraum / Leistung 1796 ccm / 120 kW Motorart / Zylinder / Motorbauart Benzin / 4-Zylinder / Reihe

Schadstoffklasse Euro

Fabrikat MERCEDES-BENZ

Typ / Untertyp SLK-Klasse / SLK 200 Kompressor

Farbe IRIDIUM-SILBER

Lackart Metallic

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1390 kg / 1705 kg / 315 kg

montierte Bereifung

Reifendimension 205/55 R16 94V

Reifenfabrikat Maxxis

Reifenart Allwetter-Reifen, Original

7,0 6,0 7,0 7,0

2

Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen

Grundlage Fahrzeugdaten



Gutachtennummer: 2510100045

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

#### Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System; Airbag: Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Head/Thorax Sidebags; Armlehne klappbar vorn mit Fach; Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert; Außentemperaturanzeige; Blinkleuchten in den Außenspiegeln; Brems-Assistent-System (BAS); Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrlichtassistent; Fensterheber elektrisch 2-fach; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Heizmatik mit Motorrestwärmeausnutzung; Kopfstützen verstellbar vorne (2); Lackierung: Uni; Lenkrad: Multifunktionslenkrad; Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar; Nebelscheinwerfer; Polster: Stoff; Pompadourtaschen in den Türverkleidungen; Räder: Leichtmetallräder 4fach 7-Speichen-Design; Radio-Zubehör: Antenne auf hinterem Kotflügel; Reifendichtmittel >> Tirefit<<; Reiserechner in Multifunktionsdisplay; Servolenkung; Sicherheitsgurte SLK-Klasse; Sitze: Kindersitzerkennung (AKSE), automatisch; Sitze: Sitzbelegungserkennung; Sitze: Sportsitze vorn; Sitze: Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Tempomat; Überrollbügel; Variodach in Wagenfarbe, elektrohydraulisch bedienbar; Wärmedämmendes Glas; Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung; Wartungsintervallanzeige "ASSYST"; Wegfahrsperre elektronisch inkl. Schließanlage; Zentralverriegelung mit automatischer Verriegelung (programmierbar)

#### Sonderausstattung

AIRSCARF, Kopfraumheizung, Temperatur in 3 Stufen regulierbar; Ascher mit Zigarettenanzünder anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose; Außenspiegel elektrisch heranklappbar; Cupholder; Innenraum-Lichtpaket; Klima: Klimatisierungsautomatik "THERMATIC"; Lackierung: Metallic; Lenkung: Parameterlenkung; PARKTRONIC; Polster: Leder; Räder: Faltrad; Räder: Leichtmetallräder 4fach 5-Speichen-Design; Radio: MB Audio 20 CD; Scheibenwischer mit Regensensor; Sitzheizung: Vordersitze; Telefon-Zubehör: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle



Gutachtennummer: 2510100045

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

## Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Außenspiegel links beschädigt
- Blinker Außenspiegel links gebrochen
- Tür vorne links verkratzt/verschürft
- Einstieg vorne links verschürft
- Sitz vorne links Abrieb
- Seitenscheibe vorne rechts offen
- Dämmmatte Motorhaube beschädigt
- Hauptuntersuchung kein Nachweis fällig
- Wartung kein Nachweis fällig
- Fahrzeug verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden
- Kilometerstand nicht ablesbar
- Probelauf nicht möglich
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere nicht vorhanden



**Gutachtennummer: 2510100045**Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

# Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



**Gutachtennummer: 2510100045**Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4



**Gutachtennummer: 2510100045**Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6



**Gutachtennummer: 2510100045**Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8