

☒ aussonderungsreif, und zwar	☒ sofort	spätestens
☐ noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung		
Unfall	Vorschlag zur künftigen Verwendung	

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW, Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 273

Erstzulassung/Baujahr

19.05.2014 / 2014

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZEX144873

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW Caddy 4-Motion, 0603-AZC

Farbe

grün

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

125.016 Km, HU 07.2025 fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

EH607932

Hubraum / Leistung

1.986 ccm, 81 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß

Bremsanlage

normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65R15, ~ 4 mm

Fahrgestell und Aufbau

Dellen, Kratzer und Korrosion vorhanden, Stoßfänger vorne Abgerissen, Radhausschale vorne links zerstört, Stoßfänger hinten Beschädigt, Innenraum verschmutzt sowie einsatz- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach

Zubehör

AHK, Trennnetz, 2. Schlüssel vorhanden.

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Kurzstreckeneinsatz und Einsatz im Forst ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten, sowie des zu erzielenden Restwertes ist das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

